

Informace k odebraným vzorkům vody – únor 2017

Dne 15.2.2017 byly provedeny odběry vzorků vody. Limity obsahu volného chloru byly překročeny. Byla zjištěna závada na potrubí ve sklepě pod úpravnou vody – sklep zaplněn vodou, prasklé potrubí. Dávkovací čerpadlo dávkovalo nepřetržitě vlivem unikající vody, současně vlivem poklesu tlaku v prasklém potrubí mohl u čerpadla vzniknout podtlak.

Oprava byla provedena dne 16.2.2017. Po odstranění poruchy bylo dávkovací čerpadlo zkontrolováno servisní firmou a hodnota volného chloru byla v rámci limitu.

Kontrolní vzorky byly odebrány akreditovanou laboratoří dne 21.2.2017. Hodnoty splňují limity.